



FICHE TECHNIQUE

VERNIS METAUX 0517

PROTECTION POUR LE CUIVRE ET LE LAITON

APPLICATION

Il s'applique sur un métal sec, propre et dégraissé au pinceau, au pistolet ou au trempé.

- a. Au pinceau : diluer à 20 ou 30 % avec notre **DILUANT 0417** en une ou deux couches.
- b. Au pistolet : diluer à 30 ou 40 % avec notre **DILUANT 0417** en une ou deux couches.
- c. Au trempé : **NE PAS DILUER et si possible laisser sécher au départ au-dessus du récipient contenant le vernis pour éliminer les gouttes et les surplus.**

SECHAGE

1 à 2 H entre chaque couche à 20°. La dureté maximum est obtenue après 24 ou 48 H.

Dilution et nettoyage des outils : AU DILUANT 0417

- **CONSOMMATION** : 15 à 18 m² AU LITRE
- **CONDITIONNEMENT** : 1 L – 5 L – 30 L
- **CONSERVATION** : Toujours le reconditionner dans un emballage plus petit adapté à la quantité restante.

SECURITE

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
- ✚ Porter des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.