



## FICHE TECHNIQUE

# EAU VIVE DESOXYDANT

## 0708

### BRONZE – CUIVRE -LAITON

Pour le nettoyage et le dégrassage des métaux cuivreux très oxydés et très sales.

#### APPLICATION

Porter des gants en caoutchouc adaptés. Bien agiter le flacon. Imbiber d'eau vive une éponge humide et passer lentement mais fortement sur la surface encrassée. Pour les pièces ouvragées utiliser une petite brosse en nylon (brosse à dent).

#### RINCAGE

Avec une eau légèrement savonneuse puis sécher avec un chiffon propre. Pour donner l'ultime brillant, utiliser notre BRILLANTEUR CUIVRE **0731**.

#### SECURITE

- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée,
- ✚ Porter impérativement des gants en caoutchouc,
- ✚ Ne pas avaler,
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

*Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.*