



ADATLAP

"USZADÉKFA" FEHÉRÍTŐ PASZTA 0696 - 0698

Ezek a fehérítő paszták **olyan oxidálószer**, melyek lényegesen megváltoztatják az öregített felületek kinézetét azáltal, hogy kifakult színt adnak nekik.

- A **0696** sz. pasztát ajánljuk tölgyfára és csersavas fákra, **lucfenyőre, gyantás fákra és nem csersavas fákra.**
- A **0698** sz. pasztát ajánljuk lucfenyőre és gyantás fákra, valamint csersavas fákra, **például tölgyfára.** A pórusokat fehéríti, ezáltal számtalan árnyalatot kínál.

ELŐKÉSZÍTÉS

Keverje össze a port vízzel úgy, hogy homogén oldatot kapjon. A por mennyisége a választott alkalmazás módjától és a kívánt eredménytől függ.

- 20-100 g porlasztáshoz,
- 20-150 g és ennél több, ecsettel történő felvitelhez.

ALKALMAZÁS

- A termék felvitele porlasztóval (mezőgazdasági), géppel vagy ecsettel történik egy vékony vagy egy vastagabb rétegben (a keveréket szorás előtt át kell szűrni egy harisnyán).
- Száradás után távolítsa el a felesleget kefével vagy nedves szivaccsal vagy zöld dörzspárnával (PAD), kézzel vagy géppel.

UTÓKEZELÉS

Az ily módon előkészített fa különböző utókezeléseket kaphat (lásd: 0842 0844 – 0852 0853 sz. adatlapok).

A fehérítő paszta porfesték hozzáadásával színezhető. Fehérités céljából Titán oxidot adjunk hozzá. Színezés céljából okkersárgát vagy vörös okkert vagy tengerkéket, stb. adjunk hozzá.
„Az eszközök tisztítása vízzel történik.”

BIZTONSÁG

- ⚠ Feltétlenül használjon gumikesztyűt.
- ⚠ Ne nyelje le.
- ⚠ Ne hagyja gyermekek számára elérhető helyen.

A fenti információk jóhiszeműek, de nem vállalunk értük felelősséget.